


2.3

Inlet Casing



770075. 15.5
kosany 04

CERTIFICATE ABOUT QUALITY AND COMPLETNESS

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE QUALITÄT UND KOMPLETTHEIT

Zákazník - Customer - Auftraggeber

Vedoucí TK a laboratoři
Chief Inspector
Leiter der Kontrolle

48990
EPO10





Druhá slévárna Blansko, a.s.

**Materiálová zkouška - čís.
Material testing - No.
Werkstoffprüfung - Nr.**

0-70964

Odpovídá – Corresponds – entspricht: ČSN EN 10 204

3.1B ☒3.1C ☐**COTRING**

Zákazník - Customer – Auftraggeber

Eintrittgehause

Název výrobku - Product - Benennung des Erzeugnisses

GGG 40

Materiál - Material - Werkstoff

1

Množství - Quantity – Stückzahl

04-00989

Zakázka č. - Job No. – Auftrag Nr.

723748, pos. 00010

Objednávka č. - Order No. – Bestell Nr.

3

Pořadové č. - Serial No. - laufende Nr.

214820404

Model č. - Pattern No. – Modell Nr.

Tavba č. - Heat No. -
Schmelze Nr.

Chemické složení - Chemical composition – chemische Zusammensetzung

		C%	Mn%	Si%	P%	S%	Cr%	Ni%	Cu%	V%	Mo%	Mg%	
	Min												
	Max.												
2/4079		3,76	0,27	2,90	0,02	0,009	0,07	0,04	0,24			0,052	

Vzorek – Specimen- Probestab	Tavba č. Heat No. Schmelze Nr.	Pořadové č. Serial No. laufendeNr.		Mechanické hodnoty - Mechanical values - mechanische Werte										
				Mez kluzu- Yield point- Streck- grenze	Pevnost- Tensile strenght- Festigkeit	Tažnost- Elonga - tion- Dehnung	Kontrakce- Contraction- Kontraktion	Zkouška rázem v ohybu-Impact test- Schlagversuch in der Biegung						Tvrdost- Hardness- Härte
								Re/Rp _{0,2} Mpa	Rm Mpa	A %	Z %	KCU J/cm ²	KCV J/cm ²	
			Min. Max.	250	400	15								150 200
069	2/4079	3		340	474	21,5								165-170
														OTK 95

Vyhovující - Acceptable - entsprechend ☒Nevyhovující - Unaccept. – nicht entspr. ☐Vyhovující - Acceptable - entsprechend ☐Nevyhovující - Unaccept. – nicht entspr. ☐Dodavatel - Supplier - Lieferant
Jaroslav Korčák

Druhá slévárna Blansko, a.s.

Lázně Bělohád, T.G. Masaryka 286

IČO: 25379968

provoz Blansko

Bellhornova 18, Blansko

Přijímatel - Inspector - Abnehmer

Datum-Date-Datum: 10.12.2004



Druhá slévárna Blansko, a.s.

**Materiálová zkouška - čís.
Material testing - No.
Werkstoffprüfung - Nr.**

0-70965

Odpovídá – Corresponds – entspricht: ČSN EN 10 204

3.1B ☒3.1C ☐**COTRING**

Zákazník - Customer – Auftraggeber

Eintrittsgehäuse

Název výrobku - Product - Benennung des Erzeugnisses

GGG 40

Materiál - Material - Werkstoff

1

Množství - Quantity – Stückzahl

04-00989

Zakázka č. - Job No. – Auftrag Nr.

723748, pos. 00020

Objednávka č. - Order No. – Bestell Nr.

3

Pořadové č. - Serial No. - laufende Nr.

214820405

Model č. - Pattern No. – Modell Nr.

Tavba č. - Heat No. -
Schmelze Nr.

Chemické složení - Chemical composition – chemische Zusammensetzung

		C%	Mn%	Si%	P%	S%	Cr%	Ni%	Cu%	V%	Mo%	Mg%	
	Min Max.												
2/4079		3,76	0,27	2,90	0,02	0,009	0,07	0,04	0,24			0,052	

Vzorek – Specimen- Probestab	Tavba č. Heat No. Schmelze Nr.	Pořadové č. Serial No. laufendeNr.	Mechanické hodnoty - Mechanical values - mechanische Werte										Tvrdost- Hardness- Härte
			Mez kluzu- Yield point- Streck- grenze	Pevnost- Tensile strength- Festigkeit	Tažnost- Elonga- tion- Dehnung	Kontrakce- Contraction- Kontraktion	Zkouška rázem v ohybu-Impact test- Schlagversuch in der Biegung						
			Re/Rp _{0,2} Mpa	Rm Mpa	A %	Z %	KCU J/cm ²	KCV J/cm ²	KV J			φ	
			Min. Max.	250 400	15								150 200
069	2/4079	3		340 474	21,5								163-169

Vyhovující - Acceptable - entsprechend

Nevyhovující – Unaccept. – nicht entspr.



Vyhovující - Acceptable - entsprechend

Nevyhovující – Unaccept. – nicht entspr.

Dodavatel - Supplier - Lieferant
Jaroslav Korčák

Druhá slévárna Blansko, a.s.

Lázně Bělohrad, T.G. Masaryka 286

IČO: 25379968

Provoz Blansko

Gellhornova 18, Blansko

® Přijímatel - Inspector- Abnehmer

Datum-Date-Datum: 10.12.2004